



پرتره خانه شماره ۳ محله شیر آباد

شماره: ۳

نام صاحبخانه: رحمت الله گی ذره‌ی

شغل مالک: فوت کرده		میزان درآمد مالک: بی کار		آدرس: آزادی ۳۸ میلان ۵	
قدمت: ۳۰	<input type="checkbox"/>	تعداد اتاق: ۲	<input type="checkbox"/>	آشپزخانه ندارد	<input type="checkbox"/>
مساحت زمین: ۷۰ متر	جمعیت ساکن: ۱۰ نفر	وضعیت سند: قولنامه ای	حمام ندارد	<input type="checkbox"/>
تاریخچه:	ندارد				
نام درختان:	بدون پوشش گیاهی				
تاسیسات:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	توضیحات:				
مساحت اعیانی: ۴۴ متر	تعداد طبقات: ۱	کیفیت بنا: نامطلوب	وضعیت نگهداری: در حال تخریب و نگهداری غیر اصولی	


طول	۱۲/۳۰	کروکی همراه با ایدئوگرام درختان
-----	-------	---------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ۱- ورودی ۲- حیاط ۳- راهرو ۴- سرویس ۵- فضای شستشو ۶- اتاق
عرض	۵/۹۵

	شمال
--	------

<p>مصلح: بلوک، خشت و گل، تیر چوبی</p> <p>نما: خشتی</p> <p>کف سازی: سیمان و خاک</p>	<p>وضعیت ساختمان:</p> <p>سازه: سقف تیر چوبی و خشت بدون فوندانسیون</p> <p>درو پنجره: فلزی و زنگ زده</p> <p>جنس حوض و آبنما: ندارد</p>
مشکلات بنا:	دیوارها و سقف در حال تخریب هستند. ریزش سقف به دلیل سنگینی و بارندگی و ترمیم غلط آن دیواره های حیاط در حال تخریب. رطوبت داخل بنا باعث پوسیدگی و مشکلات مربوط آن شده.
ساختمانی	دیوارها و سقف در حال تخریب هستند. ترمیم ساختمان با مصالح متنوع بعد از هر مشکل.
معماری	ساخت با سرعت و بدون دقت. استفاده نامناسب از مصالح و تنوع مصالح در ساخت مشکل باز شو ها که اکثرا بدون درب هستند
سازه	بدون محاسبات و کاملا ابتدایی بنا شده
تاسیسات الکتریکی	
تاسیسات مکانیکی	
امنیت	

توضیحات عکس:



عکس کوچه

عکس هوایی


توضیحات عکس:



نمای حیاط

نمای سردر

توضیحات عکس:



نمای اتاق ۲

نمای اتاق ۱

توضیحات عکس:
در کنار عکس داخل
حمام عکسی از فضای
شستشو نیز قرار دارد



نمای حمام

نمای توالت

توضیحات عکس:



عکس داخلی

عکس آشپزخانه

توضیحات:

تاریخ تنظیم : ۹۷/۸/۸

نام تأیید کننده :

نام تهیه کننده : فرزانه شرکایی