





### پرتره خانه شماره ۴ محله شیرآباد

شماره: ۴

نام صاحبخانه: در بی بی براهویی

شغل مالک: خانه دار		میزان درآمد مالک: -		آدرس: آزادی ۳۸ میلان ۷ انتهای کوچه ۰۹۰۱۲۸۷۵۴۳۰	
قدمت: ۳۰ سال	<input type="checkbox"/>	تعداد اتاق	<input type="checkbox"/>	حیاط دارد	<input type="checkbox"/>
مساحت زمین: ۹۵ متر	.....	جمعیت ساکن: ۸ نفر	وضعیت سند: قولنامه ای		
تاریخچه:	ندارد				
نام درختان:	فاقد پوشش گیاهی				
تاسیسات:	<input type="checkbox"/>	لوله کشی دارد	<input type="checkbox"/>	چاه	<input type="checkbox"/>
توضیحات:					
مساحت اعیانی: ۳۸ متر	.....	تعداد طبقات: یک	کیفیت بنا: تخریبی نامطلوب		
وضعیت نگهداری: نامطلوب و در حال تخریب					
طول	کرکی همراه با ایدئوگرام درختان				
عرض	۱۶/۵۵ متر				
عرض	۵ متر				
مقیاس	 <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- ورودی</li> <li>۲- حیاط</li> <li>۳- اتاق</li> <li>۴- سرویس بهداشتی</li> <li>۵- حمام</li> <li>۶- راهرو</li> <li>۷- اتاق کار</li> </ul>				
شمال					
وضعیت ساختمان:	مصالح: گل و بلوک		سازه: بلوکی و گلی		
	نما: بلوک		درو پنجره: فلزی زنگ زده		
	کف سازی: سیمان		جنس حوض و آبنا:		
مشکلات بنا:	دیوار ها در حال تخریب و عایق نبودن سقف				
ساختمانی	دیوار های ساختمانی گلی است و به علت قدمت زیاد در حال تخریب است				
معماری	ساخت نامناسب و بدون استفاده از مصالح مناسب .				
سازه	ساخت سریع و بدون در نظر گرفتن اولیه ساختمان و سقف ساخته شده از تیر چوبی بر روی بلوک سیمانی				
تأسیسات الکتریکی					
تأسیسات مکانیکی					
امنیت:	کاملا در حال تخریب و خطرناک خطر ریزش سقف و نگهداری آن به شکل نامناسب				

توضیحات عکس:



عکس کوچه

عکس هوایی

توضیحات عکس:



نمای حیاط

نمای سردر

توضیحات عکس:



نمای اتاق ۲

نمای اتاق ۱

توضیحات عکس:



نمای حمام

نمای توالت

توضیحات عکس:



عکس داخلی



عکس آشپزخانه

توضیحات:

تاریخ تنظیم : ۹۷/۸/۸

نام تأیید کننده :

نام تهیه کننده : فرزانه شرکایی